

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Новофедоровская  
управляющая организация»

А.В. Гуменный  
2025 г.

Акт

сезонного (Весеннего) осмотра  
общего имущества многоквартирного дома

Адрес: Республика Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Спортивная, 10  
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "28" 04 2025 года

**Комиссия в составе:**

Представителей ООО «Новофедоровская управляющая организация»:

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (должность)	Ясинский С.Ф. (фамилия, инициалы)
Мастер по содержанию и ремонту многоквартирных домов (должность)	Миронов Д.И. (фамилия, инициалы)
Мастер энергохозяйства (должность)	Мельник А.Л. (фамилия, инициалы)
Мастер по санитарной очистке (должность)	Морозов М.А. (фамилия, инициалы)
Слесарь-сантехник 4 разряда (должность)	Трибрат С.А. (фамилия, инициалы)
И представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома): Председатель совета МКД (должность)	Глушков А.В. (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:	1952	
Срок службы здания	73 года	
Материал стен	камень-ракушечник	
Вид и тип фундамента	бут/ ленточный	
Вид и тип кровли	скатная, металл	
Число этажей	2	
Количество подъездов	2	
Количество квартир	12	
Количество лифтов	0	шт.
Общая площадь дома	1786,62	кв.м.
Общая площадь жилых помещений	647,48	кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)	нет	
Наличие технического этажа (между этажами)	нет	
Наличие мансарды	нет	
Наличие чердака (технического чердака)	есть	
Наличие цокольного этажа	нет	
Общий физический износ МКД	40	%

Акт составлен на 5 (пять) листах в двух экземплярах.

**Члены комиссии:**

Инженер по организации эксплуатации и  
ремонту зданий и сооружений


(должность)

  
(подпись)

Ясинский С.Ф.  
(фамилия, инициалы)

Мастер по содержанию и ремонту  
многоквартирных домов

(должность)

  
(подпись)

Миронов Д.И.  
(фамилия, инициалы)

Мастер энергохозяйства

(должность)

  
(подпись)

Мельник А.Л.  
(фамилия, инициалы)

Мастер по санитарной очистке

(должность)

  
(подпись)

Морозов М.А.  
(фамилия, инициалы)

Слесарь-сантехник 4 разряда

(должность)

  
(подпись)

Трибрат С.А.  
(фамилия, инициалы)

"28" апреля 2021г.

## 2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Коли чество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопи- тельному сезону	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>							
	<b>Кровля</b>							
	кровельное покрытие	кв.м.	<b>541</b>	Металл				
	свесы	пог.м.	<b>0</b>					
	желоба	пог.м.	<b>0</b>					
	защитные ограждения	пог.м.	<b>0</b>					
	<b>Крыша</b>							
	стропильная система	пог.м.	-					
	мауэрлат	пог.м.	-					
	выходы на чердак	шт.	<b>2</b>		удовлетворительное			
	чердачные продухи	кв.м.	<b>0</b>					
	слуховые окна	кв.м.	<b>4,5</b>		удовлетворительное			
	устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	<b>0</b>					
	наружный водосток	пог.м.	-					
водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	<b>0</b>						
<b>2</b>	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>							
	<b>Фундаменты</b>							
	цоколь	кв.м.	<b>0</b>					
	отмостка	кв.м.	<b>57</b>	бетон	частичные разрушения, сколы	плановый ремонт		
	приямки	шт.	<b>0</b>					
	крыльца	шт.	<b>1</b>	бетон	частичные разрушения, сколы	плановый ремонт		
	<b>Фасад (всего)</b>	кв.м.	<b>346</b>		Отшелушивание штукатурного слоя фасада	плановый ремонт		
архитектурная отделка	кв.м.	-						

плиты балконов и лоджий	шт.	<b>4</b>		неудовлетворительное- 2 шт., удовлетворительное – 2 шт.			
подъездные козырьки	шт.	<b>1</b>		оштукатурить/побелить	плановый ремонт		
межпанельные швы	пог.м.	<b>0</b>					
пожарные лестницы	пог.м.	<b>0</b>					
эркеры	кв.м.	<b>0</b>					
<b>Проемы</b>							
дверные заполнения	шт.	<b>2</b>	металлические	удовлетворительное			
оконные заполнения	шт.	<b>4</b>	металлопрофиль	удовлетворительное			
подвальные окна	шт.	<b>0</b>					
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	<b>1</b>	адресные	установка информационных			
<b>3</b>	<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>						
<b>Перекрытия</b>							
междуэтажные	кв.м.			удовлетворительное			
подвальные	кв.м.			удовлетворительно			
чердачные	кв.м.			удовлетворительное			
<b>Лестницы</b>	кв.м.	<b>8,9</b>	бетонные	покраска перил			
<b>Тамбурные двери</b>	шт.	<b>0</b>					
<b>Остекление в местах общего пользования</b>	кв.м.	<b>2,55</b>	металлопрофиль	удовлетворительное			
<b>Внутренний водосток</b>	пог.м.	<b>0</b>					
<b>Почтовые ящики</b>	шт.	<b>5</b>	внутренние	удовлетворительное			
<b>4</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>						
горизонтальные трубопроводы	пог.м		ПВХ D=3/4	удовлетворительное			
вертикальные трубопроводы	пог.м		чугун 30% пластик 70%	удовлетворительное			
задвижки	шт.	<b>1</b>	кран D=3/4	удовлетворительное			
запорная арматура	шт.	<b>0</b>					
общедомовые приборы учета	шт.	<b>0</b>					

<b>5</b>	<b>Система водоотведения (канализация)</b>							
	горизонтальные трубопроводы	пог.м		чугун	удовлетворительное			
	вертикальные трубопроводы	пог.м		60% пластик 40% чугун	удовлетворительное			
<b>6</b>	<b>Электрооборудование</b>							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	<b>1</b>		удовлетворительное			
	щит распределительный этажный	шт.	<b>2</b>		удовлетворительное			
	светильники	шт.	<b>3</b>		удовлетворительное			
	выключатели	шт.	<b>2</b>		удовлетворительное			
	розетки	шт.	<b>0</b>					
	общедомовые приборы учета	шт.	<b>0</b>					
<b>7</b>	<b>Система газоснабжения</b>							
	горизонтальные трубопроводы	пог.м	<b>83</b>		Покрасили в мае 2020г.			
	вертикальные трубопроводы	пог.м	<b>8</b>		Покрасили в мае 2020г.			

**3. Иные выявленные дефекты при проведении комиссионного осмотра МКД к сезонной эксплуатации и мероприятия по их устранению**

№ п/п	Осенний осмотр				Осенний осмотр
	Элементы	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
1	Придомовая территория	Заросли кустарники, мусор у сараев	Очистка кустарников, уборка мусора		
2	Придомовая территория	Травяной покров. отсутствуют лавочки,			
3	освещение двора	отсутствует	плановая смета		
4	парапет кровли	нет			
5	кабельное TV , интернет	Без согласований, бессистемно проведены кабели, установлены распределители.			

**4. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

N п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей			1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования			1 раз в три года
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вент каналов			3 раза в год
4	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			по необходимости
5	Проведение строительно-технической экспертизы			по необходимости