

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Новофедоровская  
управляющая организация»

А.В. Гуменный  
2025 г.



Акт  
сезонного (весеннего) осмотра  
общего имущества многоквартирного дома

Адрес: Республика Крым, Сакский район, пгт. Новофедоровка, ул. Сердюкова, д. 8  
(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "28" 04 2025 года

Комиссия в составе:

Представителей ООО «Новофедоровская управляющая организация»:

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (должность)	Ясинский С.Ф. (фамилия, инициалы)
Мастер по содержанию и ремонту многоквартирных домов (должность)	Миронов Д.И. (фамилия, инициалы)
Мастер энергохозяйства (должность)	Мельник А.Л. (фамилия, инициалы)
Мастер по санитарной очистке (должность)	Морозов М.А. (фамилия, инициалы)
Слесарь-сантехник 4 разряда (должность)	Трибрат С.А. (фамилия, инициалы)
И представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома): Председатель совета МКД (должность)	Пащекун Т.Н. (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома:

Год ввода дома в эксплуатацию:	1952	
Срок службы здания	73 года	
Материал стен	камень ракушечник	
Вид и тип фундамента	бут/ ленточный	
Вид и тип кровли	шиферная	
Число этажей	1	
Количество подъездов	3	
Количество квартир	12	
Количество лифтов	0	шт.
Общая площадь дома	1617	кв.м.
Общая площадь жилых помещений	619,5	кв.м.
Наличие подвала (технического подвала/технического подполья)	нет	
Наличие технического этажа (между этажами)	нет	
Наличие мансарды	нет	
Наличие чердака (технического чердака)	есть	
Наличие цокольного этажа	нет	
Общий физический износ МКД	60	%

Акт составлен на 5 (пять) листах в двух экземплярах.

**Члены комиссии:**

Инженер по организации эксплуатации и  
ремонту зданий и сооружений  
(должность)

*Алекс*  
(подпись)

Ясинский С.Ф.  
(фамилия, инициалы)

Мастер по содержанию и ремонту  
многоквартирных домов  
(должность)

*Дим*  
(подпись)

Миронов Д.И.  
(фамилия, инициалы)

Мастер энергохозяйства  
(должность)

*Ал*  
(подпись)

Мельник А.Л.  
(фамилия, инициалы)

Мастер по санитарной очистке  
(должность)

*Морозов*  
(подпись)

Морозов М.А.  
(фамилия, инициалы)

Слесарь-сантехник 4 разряда  
(должность)

*Трибрат*  
(подпись)

Трибрат С.А.  
(фамилия, инициалы)

" 28 " апреля 2023 г.

## 2. Результаты осмотра

N п/п	Элементы	Единица измерения	Количество	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Весенний осмотр			Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
					Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Выше отметки чердачного перекрытия</b>							
	<b>Кровля</b>							
	кровельное покрытие	кв.м.	<b>1000</b>	шиферная	удовлетворительное	аварийно 10%		
	свесы	пог.м.	<b>0</b>					
	желоба	пог.м.	<b>0</b>					
	защитные ограждения	пог.м.	<b>0</b>					
	<b>Крыша</b>							
	стропильная система	пог.м.	-					
	мауэрлат	пог.м.	-					
	выходы на чердак	шт.	<b>0</b>					
	чердачные продухи	кв.м.	-					
	слуховые окна	кв.м.	<b>1</b>	2 шт./деревянное	удовлетворительное	остеклить		
	устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков	шт.	<b>0</b>					
	наружный водосток	пог.м.	-					
	водоотводящие лотки и отводы от здания	пог.м.	-					
<b>2</b>	<b>Наружные конструкции и оборудование</b>							
	<b>Фундаменты</b>							
	цоколь	кв.м.	<b>0</b>					
	отмостка	кв.м.	<b>109</b>	бетон	частичные разрушения, сколы			
	приямки	шт.	<b>0</b>					
	крыльца	шт.	<b>1</b>	бетон/кирпич	частичные разрушения, сколы.	плановый ремонт		
	<b>Фасад (всего)</b>	кв.м.	<b>462</b>		Разрушенный штукатурный слой фасада в районе 2 подъезда (5 кв.м.)	Требуется проведения текущего ремонта		

архитектурная отделка	кв.м.	-					
плиты балконов и лоджий	шт.	0					
подъездные козырьки	шт.	0					
межпанельные швы	пог.м.	-					
пожарные лестницы	пог.м.	0		отсутствует	необходима лестница		
эркеры	кв.м.	-					
<b>Проемы</b>							
дверные заполнения	шт.	1	металл	удовлетворительное			
оконные заполнения	шт.	1	металлопластик	удовлетворительное			
подвальные окна	шт.	-					
таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности)	шт.	1	адресные	установка информационных			
<b>3</b>	<b>Внутренние конструкции и оборудование</b>						
<b>Внутренние стены</b>	кв.м.		потолок – побелка, панели – краска (H= 1,5 м)	Произведен текущий ремонт подъездов 1, 2, 3 (покраска, побелка, оштукатуривание)			
<b>Балки (ригели) перекрытий и покрытий</b>				удовлетворительное			
<b>Лестницы</b>	кв.м.	0					
<b>Тамбурные двери</b>	шт.	0					
<b>Остекление в местах общего пользования</b>	кв.м.	3,53	металлопластик	удовлетворительное			
<b>Внутренний водосток</b>	пог.м.	-					
<b>Почтовые ящики</b>	шт.	3	внутренние	удовлетворительное	покраска		
<b>4</b>	<b>Холодное водоснабжение</b>						
горизонтальные трубопроводы	пог.м	104	ПВХ D=32	удовлетворительное	провести ревизию		
вертикальные трубопроводы	пог.м		пластик	удовлетворительное	аварийный ремонт		
задвижки	шт.	1	кран D=50	удовлетворительное	провести ревизию		
запорная арматура	шт.	0					

	общедомовые приборы учета	шт.	<b>0</b>					
<b>5</b>	<b>Система водоотведения (канализация)</b>							
	горизонтальные трубопроводы	пог.м	<b>98</b>	чугун		провести ревизию		
	вертикальные трубопроводы	пог.м						
<b>6</b>	<b>Электрооборудование</b>							
	вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ)	шт.	<b>1</b>	электропроводка: (L <sub>общ.</sub> = 500м)	удовлетворительное	щитовая - покраска		
	щит распределительный этажный	шт.	<b>3</b>		удовлетворительное			
	светильники	шт.	<b>5</b>		удовлетворительное			
	выключатели	шт.	<b>3</b>		удовлетворительное			
	розетки	шт.	<b>0</b>					
	общедомовые приборы учета	шт.	<b>0</b>					
<b>7</b>	<b>Система газоснабжения</b>							
	горизонтальные трубопроводы	пог.м	<b>129</b>					
	вертикальные трубопроводы	пог.м	<b>9</b>					

**3. Иные выявленные дефекты при проведении комиссионного осмотра МКД к сезонной эксплуатации и мероприятия по их устранению**

№ п/п	Осенний осмотр				Выполнение плана подготовки к отопительному сезону
	Элементы	Техническое состояние элементов (выявленные дефекты)	Объем ремонтных работ	Включено в план подготовки к отопительному сезону	
1	коридор	деревянный пол: требуется покраска	покраска		
2	придомовая территория	детские качели/ лавочки	покраска		
3	освещение двора	отсутствует	плановая смета		
4	придомовая территория	загородки/пристройки			
5	тротуар	трещины /разломы			
6	водоотведение	нет канализационного люка у тротуарной дорожки			

**4. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций**

N п/п	Наименование мероприятия	Дата проведения	Выводы и принятые решения	Периодичность проведения
1	Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей			1 раз в три года
2	Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования			1 раз в три года
3	Осмотр (проверка/) дымоходов и вент каналов			3 раза в год
4	Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности			по необходимости
5	Проведение строительно-технической экспертизы			по необходимости